



1200 °C



1240 °C

Brennfarbe		Schamotte		Brennbereich (°C)	TS (%)**	Brennschwindung (%)		
		Körnung (mm)	Anteil (%)			1200 °C	1240 °C	0 °C 0 °C
schwarz		0,2 - 0,8	30	1000 - 1240	6	6	7	-
Wasseraufnahme (%)			WAK x 10 <sup>-7</sup> °C <sup>-1</sup> (1000 °C)***					
1200 °C	1240 °C	0 °C 0 °C	20 - 400	20 - 500	20 - 600			
6	5	-	0	0	0			
Anwendungsgebiete								
Drehen	Pressen/Stanzen	Aufbauen/Stanzen						
<p>*Diese Werte beziehen sich auf 1120 °C, die max. Temperatur  **TS = Trockenschwindung bei 100°C  ***WAK = Wärmeausdehnungskoeffizient (Vorbrand bei 1000°C)</p>								