



1140 °C



1200 °C

Brennfarbe		Schamotte		Brennbereich (°C)	TS (%)**	Brennschwindung (%)		
		Körnung (mm)	Anteil (%)			0 °C	1140 °C	1200 °C 0 °C
gelb		-	-	1140 - 1200	5		1	3
Wasseraufnahme (%)			WAK x 10 <sup>-7</sup> °C <sup>-1</sup> (1000 °C)***					
0 °C	1140 °C	1200 °C 0 °C	20 - 400	20 - 500	20 - 600			
	12	9	27	25	28			
Anwendungsgebiete								
Drehen	Pressen/Stanzen	Aufbauen/Stanzen						
<p>*Diese Werte beziehen sich auf 1120 °C, die max. Temperatur  **TS = Trockenschwindung bei 100°C  ***WAK = Wärmeausdehnungskoeffizient (Vorbrand bei 1000°C)</p>								